

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwatorskie i koszt pomieszczeń w zabytkowym budynku siedziby Urzędu Gminy Mrągowo  
ADRES INWESTYCJI : Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A, działka nr ew. 265/6 obr. 5 m. Mrągowo.  
INWESTOR : Urząd Gminy Mrągowo.  
ADRES INWESTORA : 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A.

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : A. Fomiczuk.  
DATA OPRACOWANIA : 29.06.2024

---

OPRACOWAŁ :

*Aleksander Fomiczuk*

Os. Mazurskie 19/4

11-700 MRĄGOWO

Upr. bud. Nr 124/78/OL

Data opracowania

29.06.2024

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Prace zabezpieczające podczas prac konserwatorskich			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		190.00	m <sup>2</sup>	190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
2 d.1	KNR-W 2-02 0923-01 analogia	Wykonanie i demontaż kurtyn wykonanych z ramiaków drewnianych obłożonych folią	m <sup>2</sup>		
		21.50*18	m <sup>2</sup>	387.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>387.000</b>
3 d.1	KNR-W 4-01 1215-08 analogia	Sprzątniecie po pracach remontowych	m <sup>2</sup>		
		190	m <sup>2</sup>	190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
2		Stolarka drzwiowa wraz z ościeżnicami			
4 d.2	KNR 0-35/ K.W.I.N.R.B analogia	Skrzydła drzwiowe - ostrożne zdjęcie skrzydeł drzwiowych i złożenie w miejscu naprawy (poza urzędem)	m <sup>2</sup>		
		[4.992+4.992+5.07+4.139+5.082+5.036+5.036+5.036+4.992+5.036+5.036+5.036+5.036+4.872+5.596+6.70+4.992]/2	m <sup>2</sup>	43.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.340</b>
5 d.2	KNR-W 4-01 0917-05	Demontaż klamek z sztyldami	szt.		
		18	szt.	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
6 d.2	KNR-W 4-01 0917-19	Demontaż zamków skrzynkowych	szt.		
		26	szt.	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
7 d.2	KNR-W 4-01 0917-20	Demontaż zawiasów drzwiowych wbijanych lub kątowych	szt.		
		54	szt.	54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
8 d.2	KNR-W 4-01 0922-08 analogia	Wzmocnienie osadzenie ościeżnic skrzynkowych w ścianach murowanych	m		
		83.50	m	83.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.500</b>
9 d.2	KNR 19-01 1310-03	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie (pasta do usuwania powłok malarskich) farby z powierzchni drewnianych - stolarka drzwiowa wraz ościeżnicami - usunięcie minimum 5/10 warstw farby - policzono średnia 6 warstw Krotność = 6	m <sup>2</sup>		
	Egz. nr 1 - D1a.	1.13*2.155*1.025*2	m <sup>2</sup>	4.992	
	Egz. nr 2 - D1b	[0.16+0.38+0.17]*[2.25+1.30+2.25]*1.015	m <sup>2</sup>	4.180	
	Egz. nr 3 - D2a-s	1.13*2.155*1.025*2	m <sup>2</sup>	4.992	
	Egz. nr 4 - D2b-s	[0.17+0.48+0.20]*[2.25+1.30+2.25]*1.015	m <sup>2</sup>	5.004	
	Egz. nr 5 - D2b-s	1.145*2.16*1.025*2	m <sup>2</sup>	5.070	
	Egz. nr 6 - D2b-s	[0.155+0.40+0.155]*[2.25+1.31+2.25]*1.015	m <sup>2</sup>	4.187	
	Egz. nr 7 - D2b-s	1.15*2.18*1.025*2	m <sup>2</sup>	5.139	
	Egz. nr 8 - D2b-s	[0.165+0.40+0.17]*[2.28+1.32+2.28]*1.015	m <sup>2</sup>	4.387	
	Egz. nr 9 - D2b-s	1.145*2.165*1.025*2	m <sup>2</sup>	5.082	
	Egz. nr 10 - D2b-s	[0.16+0.39+0.16]*[2.25+1.31+2.25]*1.015	m <sup>2</sup>	4.187	
	Egz. nr 11 - D2b-s	1.14*2.155*1.025*2	m <sup>2</sup>	5.036	
	Egz. nr 12 - D2b-s	[0.165+0.395+0.16]*[2.25+1.30+2.25]*1.015	m <sup>2</sup>	4.239	
	Egz. nr 13 - D2b-s	5.036	m <sup>2</sup>	5.036	
	Egz. nr 14 - D3a	4.239	m <sup>2</sup>	4.239	
	Egz. nr 15 - D2b-s	5.036	m <sup>2</sup>	5.036	
	Egz. nr 16 - D2b-s	4.239	m <sup>2</sup>	4.239	
	Egz. nr 17 - D2b-s	4.992	m <sup>2</sup>	4.992	
	Egz. nr 18 - D2b-s	5.004	m <sup>2</sup>	5.004	
	Egz. nr 19 - D2b-s	5.036	m <sup>2</sup>	5.036	
	Egz. nr 20 - D2b-s	4.239	m <sup>2</sup>	4.239	
	Egz. nr 21 - D2b-s	5.036	m <sup>2</sup>	5.036	
	Egz. nr 22 - D2b-s	4.239	m <sup>2</sup>	4.239	
	Egz. nr 23 - D2b-s	5.036	m <sup>2</sup>	5.036	
	Egz. nr 24 - D2b-s	4.239	m <sup>2</sup>	4.239	
	Egz. nr 25 - D2b-s	5.036	m <sup>2</sup>	5.036	
	Egz. nr 26 - D2b-s	4.239	m <sup>2</sup>	4.239	
	Egz. nr 27 - D2b-s	5.036	m <sup>2</sup>	5.036	
	Egz. nr 28 - D2b-s	4.239	m <sup>2</sup>	4.239	
	Egz. nr 29 - D2b-s	5.036	m <sup>2</sup>	5.036	
	Egz. nr 30 - D2b-s	4.239	m <sup>2</sup>	4.239	
	Egz. nr 31 - D2b-s	5.036	m <sup>2</sup>	5.036	
	Egz. nr 32 - D2b-s	4.239	m <sup>2</sup>	4.239	
	Egz. nr 33 - D2b-s	5.036	m <sup>2</sup>	5.036	
	Egz. nr 34 - D2b-s	4.239	m <sup>2</sup>	4.239	
	Egz. nr 35 - D2b-s	5.036	m <sup>2</sup>	5.036	
	Egz. nr 36 - D2b-s	4.239	m <sup>2</sup>	4.239	
	Egz. nr 37 - D2b-s	5.036	m <sup>2</sup>	5.036	
	Egz. nr 38 - D2b-s	4.239	m <sup>2</sup>	4.239	
	Egz. nr 39 - D2b-s	5.036	m <sup>2</sup>	5.036	
	Egz. nr 40 - D2b-s	4.239	m <sup>2</sup>	4.239	
	Egz. nr 41 - D2b-s	5.036	m <sup>2</sup>	5.036	
	Egz. nr 42 - D2b-s	4.239	m <sup>2</sup>	4.239	
	Egz. nr 43 - D2b-s	5.036	m <sup>2</sup>	5.036	
	Egz. nr 44 - D2b-s	4.239	m <sup>2</sup>	4.239	
	Egz. nr 45 - D2b-s	5.036	m <sup>2</sup>	5.036	
	Egz. nr 46 - D2b-s	4.239	m <sup>2</sup>	4.239	
	Egz. nr 47 - D2b-s	5.036	m <sup>2</sup>	5.036	
	Egz. nr 48 - D2b-s	4.239	m <sup>2</sup>	4.239	
	Egz. nr 49 - D2b-s	5.036	m <sup>2</sup>	5.036	
	Egz. nr 50 - D2b-s	4.239	m <sup>2</sup>	4.239	
	Egz. nr 51 - D2b-s	5.036	m <sup>2</sup>	5.036	
	Egz. nr 52 - D2b-s	4.239	m <sup>2</sup>	4.239	
	Egz. nr 53 - D2b-s	5.036	m <sup>2</sup>	5.036	
	Egz. nr 54 - D2b-s	4.239	m <sup>2</sup>	4.239	
	Egz. nr 55 - D2b-s	5.036	m <sup>2</sup>	5.036	
	Egz. nr 56 - D2b-s	4.239	m <sup>2</sup>	4.239	
	Egz. nr 57 - D2b-s	5.036	m <sup>2</sup>	5.036	
	Egz. nr 58 - D2b-s	4.239	m <sup>2</sup>	4.239	
	Egz. nr 59 - D2b-s	5.036	m <sup>2</sup>	5.036	
	Egz. nr 60 - D2b-s	4.239	m <sup>2</sup>	4.239	
	Egz. nr 61 - D2b-s	5.036	m <sup>2</sup>	5.036	
	Egz. nr 62 - D2b-s	4.239	m <sup>2</sup>	4.239	
	Egz. nr 63 - D2b-s	5.036	m <sup>2</sup>	5.036	
	Egz. nr 64 - D2b-s	4.239	m <sup>2</sup>	4.239	
	Egz. nr 65 - D2b-s	5.036	m <sup>2</sup>	5.036	
	Egz. nr 66 - D2b-s	4.239	m <sup>2</sup>	4.239	
	Egz. nr 67 - D2b-s	5.036	m <sup>2</sup>	5.036	
	Egz. nr 68 - D2b-s	4.239	m <sup>2</sup>	4.239	
	Egz. nr 69 - D2b-s	5.036	m <sup>2</sup>	5.036	
	Egz. nr 70 - D2b-s	4.239	m <sup>2</sup>	4.239	
	Egz. nr 71 - D2b-s	5.036	m <sup>2</sup>	5.036	
	Egz. nr 72 - D2b-s	4.239	m <sup>2</sup>	4.239	
	Egz. nr 73 - D2b-s	5.036	m <sup>2</sup>	5.036	
	Egz. nr 74 - D2b-s	4.239	m <sup>2</sup>	4.239	
	Egz. nr 75 - D2b-s	5.036	m <sup>2</sup>	5.036	
	Egz. nr 76 - D2b-s	4.239	m <sup>2</sup>	4.239	
	Egz. nr 77 - D2b-s	5.036	m <sup>2</sup>	5.036	
	Egz. nr 78 - D2b-s	4.239	m <sup>2</sup>	4.239	
	Egz. nr 79 - D2b-s	5.036	m <sup>2</sup>	5.036	
	Egz. nr 80 - D2b-s	4.239	m <sup>2</sup>	4.239	
	Egz. nr 81 - D2b-s	5.036	m <sup>2</sup>	5.036	
	Egz. nr 82 - D2b-s	4.239	m <sup>2</sup>	4.239	
	Egz. nr 83 - D2b-s	5.036	m <sup>2</sup>	5.036	
	Egz. nr 84 - D2b-s	4.239	m <sup>2</sup>	4.239	
	Egz. nr 85 - D2b-s	5.036	m <sup>2</sup>	5.036	
	Egz. nr 86 - D2b-s	4.239	m <sup>2</sup>	4.239	
	Egz. nr 87 - D2b-s	5.036	m <sup>2</sup>	5.036	
	Egz. nr 88 - D2b-s	4.239	m <sup>2</sup>	4.239	
	Egz. nr 89 - D2b-s	5.036	m <sup>2</sup>	5.036	
	Egz. nr 90 - D2b-s	4.239	m <sup>2</sup>	4.239	
	Egz. nr 91 - D2b-s	5.036	m <sup>2</sup>	5.036	
	Egz. nr 92 - D2b-s	4.239	m <sup>2</sup>	4.239	
	Egz. nr 93 - D2b-s	5.036	m <sup>2</sup>	5.036	
	Egz. nr 94 - D2b-s	4.239	m <sup>2</sup>	4.239	
	Egz. nr 95 - D2b-s	5.036	m <sup>2</sup>	5.036	
	Egz. nr 96 - D2b-s	4.239	m <sup>2</sup>	4.239	
	Egz. nr 97 - D2b-s	5.036	m <sup>2</sup>	5.036	
	Egz. nr 98 - D2b-s	4.239	m <sup>2</sup>	4.239	
	Egz. nr 99 - D2b-s	5.036	m <sup>2</sup>	5.036	
	Egz. nr 100 - D2b-s	4.239	m <sup>2</sup>	4.239	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	Egz. nr 15 - D-3b	1.562 1.82*0.75*1.025*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.562 5.596	
	Egz. nr 16 - D-4	1.362 3.14*2.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.362 7.065	
	Egz. nr 18 - D-5	[0.17+0.42+0.16]*[2.28+3.30+3.30]*1.015 4.992	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.760 4.992	
		4.261	m <sup>2</sup>	4.261	
				<b>RAZEM</b>	<b>158.611</b>
10	TZKNBK XII d.2 0102-04	Wymiana uszkodz. elem. ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elem. pionowe 3.00	m m		
				3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
11	TZKNBK XII d.2 0103-07	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych (przestrug. wrębów i wst. listew z drewna igł. we wrębach o dł. oścież. w jedn. msc.; odc. proste; - do 0.25 m 14	szt. szt.		
				14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
12	TZKNBK XII d.2 0201-19	Wymiana uszkodzonych elem. skrzydeł drzwiowych bez rozbierania - ramiaki pionowe przy trzech ramiakach pośrednich 11	szt. szt.		
				11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
13	KNR-W 4-01 d.2 0918-09	Naprawa miejsc po zdemontowanych zamkach wpuszczanych 17	szt. szt.		
				17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
14	KNR-W 4-01 d.2 0918-13	Naprawa miejsc po zdemontowanych zawiasach drzwiowych przelotowych 51	szt. szt.		
				51.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.000</b>
15	TZKNBK XII d.2 0419-06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem. (płaszczyn) gładkich o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> - po naprawach skrzydeł i ościeżnic 158.611	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				158.611	
				<b>RAZEM</b>	<b>158.611</b>
16	TZKNBK XV d.2 0431-01	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem 158.611	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				158.611	
				<b>RAZEM</b>	<b>158.611</b>
17	TZKNBK XV d.2 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy - policzono około 18% całej powierzchni 158.611*18%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				28.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.550</b>
18	TZKNBK XV d.2 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz 158.611	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				158.611	
				<b>RAZEM</b>	<b>158.611</b>
19	TZKNBK XV d.2 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi raz 158.611	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				158.611	
				<b>RAZEM</b>	<b>158.611</b>
20	KNR-W 2-02 d.2 1022-05+ TZKNBK XII 0203-24	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone - ponowny montaż wraz z pasowaniem [4.992+4.992+5.07+4.139+5.082+5.036+5.036+5.036+4.992+5.036+5.036+5.036+5.036+4.872+5.596+6.70+4.992]/2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				43.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.340</b>
3		<b>Okucia drzwiowe - nowe klamki z szyldami</b>			
21	KNR 19-01 d.3 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami 30	szt. szt.		
				30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
4		<b>Okucia drzwiowe - konserwacja</b>			
22	TZKNBK XX d.4 8000-00/ K.W.I.N.R.B.	Oczyszczenie ze starej farby, drobne naprawy i zabezpieczenie antykorozyjne starych okuć stolarki drzwiowej 99	szt. szt.		
				99.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>99.000</b>
23	TZKNBK XII d.4 0504504-00	Ponowne założenie starych, poddanych naprawie i konserwacji okuć drzwiowych - zamki, zawiasy, narożniki itp 99	szt. szt.		
				99.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>99.000</b>
5		<b>Kolumny, sztuk 2 (korytarz)</b>			
24	KNR 19-01 d.5 1310-01	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian przy pomocy past do usuwania farb olejnych - kolumna okrągła pokryta 5-warstwami farby olejnej Krotność = 5 2*3.14*0.225*2.25*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
	kolonna (trzon)			6.358	
	podstawa(baza) 20%	[0.13+0.33+0.13+0.33+0.13+0.33+0.13+0.33]*0.47*2*20%	m <sup>2</sup>	0.346	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.704</b>
25	TZKNBK VIII d.5 05-147	Czyszczenie ścierne - kolumn i podstaw kolumn (trzon + baza) - szt 2	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6.358	m <sup>2</sup>	6.358	
		$[0.13+0.33+0.13+0.33+0.13+0.33+0.13+0.33]*0.47*2$	m <sup>2</sup>	1.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.088</b>
26	TZKNBK VIII	Uzupełnienie okładziny scian z masy lastrykowej o grub.do 1.5 cm	m <sup>2</sup>		
d.5	11-141	1.00	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem olejowym - dwukrotnie	m <sup>2</sup>		
d.5	2608-04	8.088	m <sup>2</sup>	8.088	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.088</b>